

Temat : Łany gm. Cisek - Przebudowa mostku na przepust w ciągu drogi
gminnej Nr1082090

Sonda nr: 1

W otworze: 1

Nr arch.: Z-4054A

Rzędna 192,80 m npm.

Data wykonania: 31.03.2015r

Głębokość w m p.p.t.	Observacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wępu sondy (N_{10})	INTERPRETACJA		
				N_{10}	I_D	I_S
1		nN(Gp+ popiół+C+Z)	4			
2	▼ 2,20	π	16			
3	~3,00 ~3,20	H(G π)	10			
4						

Sonda nr: 2

Rzędna 192,80 m npm

W otworze: 2

Data wykonania: 31.03.2015r

1		nN(Gb+G +C)	3		
2	▼ 2,20	nN(G, π +K)	3		
3		H(G π // π)	10		
4	~3,70	HG π // π)			

Stopień
zagęszczenia I_D

0,33 0,40 0,50 0,60 0,67 0,70

Opracowała:
mgr Barbara Szydełko

Stan gruntu

luźny

średnio zagęszczony

zagęszczony

Zał. Nr 06