

RÓW R-C₁

1. Położenie rowu.

Rów położony jest na terenie Gminy Cisek w miejscowości Roszowicki Las. Wylot rowu w hm 0+691 do rowu R-C. Koniec rowu znajduje się w rejonie ul. Mickiewicza w Roszowickim Lesie.

2. Dane charakterystyczne rowu.

- Długość – 0,8 km
- Szerokość dna



Średnia szerokość dna po wykonaniu czyszczenia rowu poprzez usunięcie namułu powinna wynosić 0,6 m w rejonie końca rowu. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli poniżej.

3. Zalecenia w zakresie czynności eksploatacyjnych.

Rów R-C₁ na całej długości powinien ulec oczyszczeniu z namułu istniejącego. Rów R-C₁ jest w złym stanie technicznym. Średnia grubość namułu od 0,3 do 0,5m. Ponadto koniecznym jest czyszczenie istniejących przepustów z namułów w celu zachowania właściwego przepływu wody. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli na końcu.

Przewiduje się potrzebę usunięcia krzewów, które porastają rów w jego świetle celem umożliwienia przeprowadzenia prac eksploatacyjnych. Wzdłuż rowu występują pojedyncze skupiska krzewów. Największe ich nasilenie występuje w rejonie odcinka ujściowego. Szczegółowe dane zestawiono w tabeli na końcu.

4. Zdjęcia punktów charakterystycznych.

Oznaczenie punktu	Opis zdjęcia	Zdjęcie
1 R-C1	Widok na rów rejonie ujścia do rowu R-C	
2 R-C1	Widok na przepust	

4 R-C1

Początek
rowu



5. Zestawienie szczegółowe.

Oznaczenie punktu	Charakterystyka obiektu	Wymiary podstawowe, m	Uwagi	Lokalizacja, hm	Szerokość dna rowu, m	Namuł na dnie rowu, m	Charakterystyka zieleni zlokalizowanej w obszarze prac	Ilość, ha, szt.	
1 R-C1	Połączenie z rowem R-C			0,000	0,60	0,50			
2 R-C1	Przepust	Średnica D=0,80m, Długość L = 6,00m,	Z uwagi na duże zamulenie wartość średnicy orientacyjna.	0,197			0,30	Krzewy	0,007
3 R-C1	Przepust	Średnica D=0,80m, Długość L = 5,00m,	Przekrój kołowy	0,617			Krzewy	0,001	
4 R-C1	Początek rowu			0,815			Krzewy	0,001	